


預計進度99.25%實際進度96.51% (至113/08/15止)




- 整地



整地



整地



整地



整地

整地



- 消防設備測試



消防設備測試



消防設備測試

消防設備測試



消防設備測試



消防設備測試

- 設備師教學+分段查驗



設備師教學+分段查驗



設備師教學+分段查驗

設備師教學+分段查驗




設備師教學+分段查驗



設備師教學+分段查驗

- (變更設計)圈梁補強及鐵件補強



(變更設計)圈梁補強



(變更設計)鐵件補強

(變更設計)圈梁補強及鐵件補強



(變更設計)圈梁補強



(變更設計)鐵件補強