


預計進度100.00%實際進度100% (至113/10/19止)



自113年9月16日至10月15日計有雨天4天，造成地面潮濕泥濘，甚至隔日地面仍然潮濕，目前為景觀工程，屬戶外工程(要徑工程)，無法施工

項目：降水量(mm)
Item: Precipitation
氣象站：嘉義市東區
COM730 Donggu Chiayi City

氣象署
逐時氣象資料

2024年09月

日/時	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	總和	日/時	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.0	19.0	-	-	-	-	0.5	-	-	26.5	1	
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.5	2	
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.5	2.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.0	4
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.0	0.5	-	-	-	-	2.0	-	-	-	-	13.5	5
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.0	4.0	-	-	-	1.0	-	-	-	-	-	13.0	6
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.0	-	13.5	30.5	9.0	1.5	2.0	1.0	-	-	-	-	64.5	8
9	-	-	-	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.5	30.0	2.5	-	-	-	-	-	-	-	-	37.5	9
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.5	-	0.5	-	-	-	-	-	17.0	10
11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	
12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.5	12
13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0	12.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.0	13
14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46.0	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47.0	14
15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.5	-	-	-	-	-	-	-	5.5	15
16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	
17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.0	17
18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	4.0	-	-	-	-	-	-	-	4.5	18
19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.5	1.5	-	-	-	-	-	-	-	4.0	19
20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.5	18.0	67.0	18.0	1.5	0.5	-	-	-	-	-	108.5	20
21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0	1.5	-	-	-	-	-	2.5	21
22	0.5	6.0	2.0	7.0	11.5	4.5	-	2.5	4.0	0.5	-	3.5	4.5	3.0	0.5	2.5	4.0	3.5	0.5	-	-	-	0.5	0.5	61.5	22	
23	-	-	-	-	-	-	-	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	9.0	0.5	-	-	-	-	1.0	0.5	11.5	23	
24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0	-	-	-	-	1.0	24
25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	
26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	
27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	
28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	
29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	
30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	
總和	0.5	6.0	2.0	9.5	12.5	4.5	0.5	2.5	4.0	0.5	-	3.5	50.5	15.0	31.5	113.0	127.0	22.5	25.5	4.5	4.5	0.5	1.5	1.0	-	總和	
日/時	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	日/時		

測站地址：親水路123 號(第五河川局水情中心)
 緯度：23°27'33.89" N
 經度：120°27'08.67" E
 高度：40.0m
 2024/10/21 印

[註1]: Y 表微量 [註4]: - 表沒有降水或0 [註7]: # 表故障待修
 [註2]: / 或空白表無紀錄 [註5]: V 表風向不定(VARY) [註8]: * 如項目為蒸發量，表示當日有降水，其他項目為資料有缺
 [註3]: X 表儀器故障 [註6]: & 表累計於後 [註9]: - 全天空日射量資料自1986~2002年間可能有系統性誤差，使用請注意

項目：降水量(mm)
Item: Precipitation
氣象站：嘉義市東區
COM730 Donggu Chiayi City

氣象署
逐時氣象資料

2024年10月

日/時	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	總和	日/時							
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	2.0	2.5	1				
2	0.5	-	-	0.5	-	-	-	-	-	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	0.5	1.0	4.0	2			
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	3			
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4			
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5			
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6			
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.5	21.5	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.5	7		
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8			
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9			
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10			
11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11			
12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12			
13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13			
14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14			
15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15			
16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16			
17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17			
18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18			
19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19			
20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20			
21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21			
22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22			
23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23			
24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24			
25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25			
26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26			
27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27			
28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28			
29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29			
30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30			
31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31			
總和	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.5	22.0	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	1.0	3.0	總和
日/時	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	日/時								

測站地址：親水路123 號(第五河川局水情中心)
 緯度：23°27'33.89" N
 經度：120°27'08.67" E
 高度：40.0m
 2024/10/21 印

[註1]: Y 表微量 [註4]: - 表沒有降水或0 [註7]: # 表故障待修
 [註2]: / 或空白表無紀錄 [註5]: V 表風向不定(VARY) [註8]: * 如項目為蒸發量，表示當日有降水，其他項目為資料有缺
 [註3]: X 表儀器故障 [註6]: & 表累計於後 [註9]: - 全天空日射量資料自1986~2002年間可能有系統性誤差，使用請注意

- 高壓磚、植草磚及緣石



高壓磚及緣石



高壓磚、植草磚及緣石

- 車擋施作



車擋施作



車擋施作



- AC鋪設



AC整地



AC鋪設

